C-ENGINEERING
Buildings, Safety and Systems

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Giulio Lusi"
Prof. Marco De Prospo

Oggetto: sopralluogo sicurezza 30/11/2018 – interventi da eseguire

A seguito del sopralluogo odierno effettuato presso la scuola primaria ed infanzia di via Villa Caracciolo, sono state rilevate le seguenti non conformità:

- presenza nel locale giochi e nei locali deposito del corpo "Presidenza" di materiale combustibile non essenziale (cartoni, secchi di vernice, sacchi pieni di lana) comportante elevato rischio di incendio: tale materiale deve essere immediatamente smaltito.
- presenza di materiale vario accatastato nel cortile esterno che può cadere addosso a bambini lasciati accidentalmente privi di sorveglianza: questo materiale deve essere sistemato ordinatamente all'esterno per gli usi previsti, risistemato ordinatamente in locali all'interno (se si prevede un utilizzo in tempi successivi) oppure smaltito.

Si allega documentazione fotografica

Cordiali saluti

Ariano Irpino, lì 30/11/2018

IL RSPP
Ing. Agostino Castagnozzi

C-ENGINEERING
Buildings, Safety and Systems